# Pompe per vuoto senza lubrificazione - 2-4 mc/h

## Caratteristiche

Le pompe a secco Gamavuoto da 2 e 4 mc/h non necessitano di lubrificazione grazie all'utilizzo di palette e coperchi in grafite speciale, riducendo notevolmente gli interventi di manutenzione ed eliminando operazioni di rabbocco. Munite di silenziatori che abbattono il livello di rumore, queste pompe sono disponibili anche con motore monofase a richiesta.

## Installazione

Effettuare il collegamento al circuito del vuoto. Predisporre il collegamento elettrico al motore e verificare il corretto senso di rotazione della pompa. ATTENZIONE! il senso contrario di rotazione del motore elettrico può determinare la rottura del gruppo aspirante.




## Art. GPOS 2/4

| Art. | Volume aspirato | | Press. finale | Velocità | | Potenza motore | | Peso | A | B | C | D | E | F | G | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 Hz Mc/h | 60 Hz Mc/h | mbar(ass.) | 50 Hz g/min | 60 Hz g/min | 50 Hz Kw | 60 Hz Kw | kg | | | | | | | | |
| **GPOS 2** | 2 | 2,4 | 140 | 2900 | 3300 | 0,12 | 0,14 | 5 | 90 | 180 | 71 | 217 | 35 | 120 | 1/4" | 6,5 |
| **GPOS 4** | 4 | 4,8 | 140 | 2900 | 3300 | 0,18 | 0,22 | 7 | 100 | 185 | 81 | 250 | 45 | 131 | 1/4" | 6,5 |