




## Vuotometri

I vuotometri a molla Bourdon sono utilizzati per misurare la depressione in contenitori o serbatoi a tenuta di vuoto, macchine per vuoto, impianti per la movimentazione di oggetti o materiali con ventose e per il controllo nelle pompe per vuoto. I vuotometri a sistema Bourdon possono essere forniti a secco oppure a bagno di glicerina. Scala da 0 a 760 mm/Hg.: tolleranza 1% della scala, oppure con scale di lettura diversa. Attacco radiale o posteriore. Temperatura da -12 a +55° C.

### Funzionamento


Un elemento elastico a forma tubolare, appunto, molla Bourdon è connessa direttamente alla base dell'attacco, formandone un pezzo unico. Attraverso un foro il fluido (di cui si deve misurare la pressione) penetra nella molla Bourdon. Col crescere della pressione del fluido la molla tubolare tende a deformarsi dalla posizione originale (effetto Bourdon). Il movimento delle estremità della molla dà la misura della depressione. Per una migliore lettura questo movimento viene amplificato tramite una leva di collegamento e trasmesso all'indice. Lo strumento è protetto da una cassa metallica, con inserito il quadrante e l'indice, chiusa da un vetro trasparente. Gli organi di misura sono normalmente costruiti con leghe speciali di rame, oppure acciaio inossidabile al nichelcromo. Tutti i vuotometri esposti sono garantiti dalle regole di sicurezza e le unità di misura in vigore.



**Art. SVMR 63/100**

Art.	A	B	C	D	E	Gas
*SVMR 63	63	87	9	18	27	1/4"
*SVMR 100	100	125	11	26	37	1/2"

\* Per i vuotometri in bagno di glicerina chiedere il Mod. VTR/G 63 e VTR/G 100.



**Art. SVM 40 - SVMF 63/100**

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	Gas
SVM 40	40	43	18	25	-	-	-	40	1/8"
*SVMF 63	63	51	20	27	4	3,5	75	85	1/4"
*SVMF 100	100	52	21	26	5	4,5	116	132	1/2"

\* Per i vuotometri in bagno di glicerina chiedere il Mod. VTF/G 63 e VTF/G 100.